


NOVEDADES DEL SISTEMA


Integración de apertura y cerradura remota

Integración de apertura y cerradura remota y vía bluetooth de chapas de seguridad para cajas secas o rabones.

Contáctanos para explicarte a detalle su funcionamiento y así puedas brindar más seguridad a tus clientes y sus mercancías.



Nueva alarma de violación de NOM-087 (5/14 horas de conducción continua), el tiempo de conducción continua se reinicia después de permanecer sin movimiento por 30 minutos.



Alarmas

Vehículo: 656757 [Editar Alarmas]

- Encendido
- Puerta Abierta
- Carga de Combustible
- Temperatura Maxima
- Tanque Abierto
- Apagado Fuera de Geo-Cerca
- Panico
- Sensor Externo Encendido
- Vencimiento de Poliza de Seguro
- Solicitud de Asistencia
- Codigo de Error en CANBUS
- Interferencia de señal (Jamming)
- Sensor Externo Desactivado
- Instalado
- Inmovilizado por Anti-Robo
- Baja Presion de Llantas

- Apagado
- Puerta Cerrada
- Extraccion de Combustible
- Temperatura Minima
- Tanque Abierto Fuera de Geo-Cerca
- Sensor Ext. Fuera de Geo-Cerca
- Remolcado
- Corte de Alimentacion Externa
- Tiempo Excedido dentro de una Geo-Cerca
- Entradas y salidas a ciudades y casetas
- Choque / Colision
- Inmovilizado por Jamming
- Bateria Baja
- Desinstalado
- Deteccion de Fatiga
- Violacion NOM-087 (Horas de Conduccion)

Combustible % IN: 20 OUT: 15

Temperatura °C: Max: 14 Min: 0

Telefono 1: _____

Telefono 2: _____

Telefono 3: _____

Telefono 4: _____

*Nota: El uso de mensajes a celular tendra un costo adicional

E-Mail: cctv.audidores@gmail.com

*Para mas de un e-mail separelos por punto y coma (:)

i Se activa cuando excede 5 o 14 horas de conduccion continua violando la norma NOM-087

Celular del chofer: _____

Limite Apag. sin Mover: 2880 Min.

Limite Encendido: 540 Min.

Limite Sin Reportarse: 10 Min.

Horometro Mantenimiento: 0 Hrs.

Limite de Velocidad: 110 Km/hr Sostenida

Limite Encen. sin Mover: 7 Min.

Odometro Mantenimiento: 0 Km

Odometro Llantas: 0 Km

Solo enviar alarmas cuando esta Armado el vehiculo (Anti-Theft ON)

Establecer las mismas alarmas para todas las unidades

Solo enviar alarmas cuando el vehiculo se translada de una Base a un Cliente

[Cambiar a Vista por Grupos] [Actualizar Alarmas] [Cancelar]

Nuevo indicador de horas continuas de conducción en el panel de información:

07/26/2021 09:16:36	Encendido	18 C	Puerta Abierta	Mensaje!!	Monitoreo Fatiga
0 min.	164 hrs	N/A	Sensor Externo	13 N.	Presion Llantas
20056	20056 Hrs.	N/A	! PANICO!	1335 mts	2 hrs 9 min
Mexico 40, Pedricena, Dgo., Mexico	41 km/h	25 mph	Exc. Velocidad	8 satelites Valido	
38429	38429 kms		Inmovilizador	61%	
Temperatura Maxima	3710 kms		Jamming	To Plant	

Columna de Kms. para próximo mantenimiento en el módulo de mantenimiento.

Mantenimiento

Abrir Orden

Vehiculos

202004 - CAJA CHAOL 04 T. CHAVIRA 1996 BLANCO

Vencido: **0**

Odometro Actual: **14757**

Estatus de Mantenimiento

Q Buscar:

Unidad	Descripcion	Odometro Actual	Kms Proximo Mantenimiento	Kms. Excedidos	Kms. Faltantes	Fecha Ultimo Mantenimiento	Error ECN	
001118	THERMO CAJA 118 X X X	213325	185000	8325	0	5/10/2021	0	Historial
211008	CAJA TRAILMOBILE 1995 BL...	3416	0		0		0	Historial
001131	Caja refrigerad Gran Danes 2...	7425	0		0		0	Historial
001061	Rabon Freightliner 2021 Blanco	21204	0		0		0	Historial
001112	THERMO CAJA 112 Utility 201...	131928	0		0			Historial
211018	THERMO GRANDANES 2000 ...	12213	0		0		0	Historial
001115	THERMO CAJA 115 Utility 201...	202	0		0			Historial
211016	CAJA 211016 CHAIRES 2000 ...	109448	86000	3448	0	6/2/2021	0	Historial
211004	CAJA 211 04 CHAIRES BLAN...	19262	0		0		0	Historial
286002	CAJA 204 02 GARDEA 1998 B...	568970	0		0		0	Historial
202004	CAJA CHAOL 04 T. CHAVIRA 1...	14757	0		0		0	Historial
211009	CAJA 211 09 CHAIRES 1992 b...	44535	0		0		0	Historial
Als.Trac06	TRACTOR DINA 1994 BLANCO	177706	0		0		0	Historial
001033	RABON 33 MERCEDES BEN...	764638	0		0			Historial
001030	RABON 30 MERCEDES BEN...	229453	0		0		0	Historial

203 Registros

Unidad	Descripcion	Odometro Actual	Kms Proximo Mantenimiento	Kms. Excedidos	Kms. Faltantes	Fecha Ultimo Mantenimiento	Error ECN	
001118	THERMO CAJA 118 X X X	213325	185000	8325	0	5/10/2021	0	Historial
211008	CAJA TRAILMOBILE 1995 BL...	3416	0		0		0	Historial
001131	Caja refrigerad Gran Danes 2...	7425	0		0		0	Historial
001061	Rabon Freightliner 2021 Blanco	21204	0		0		0	Historial
001112	THERMO CAJA 112 Utility 201...	131928	0		0			Historial
211018	THERMO GRANDANES 2000 ...	12213	0		0		0	Historial
001115	THERMO CAJA 115 Utility 201...	202	0		0			Historial
211016	CAJA 211016 CHAIRES 2000 ...	109448	86000	3448	0	6/2/2021	0	Historial
211004	CAJA 211 04 CHAIRES BLAN...	19262	0		0		0	Historial
286002	CAJA 204 02 GARDEA 1998 B...	568970	0		0		0	Historial
202004	CAJA CHAOL 04 T. CHAVIRA 1...	14757	0		0		0	Historial
211009	CAJA 211 09 CHAIRES 1992 b...	44535	0		0		0	Historial
Als.Trac06	TRACTOR DINA 1994 BLANCO	177706	0		0		0	Historial
001033	RABON 33 MERCEDES BEN...	764638	0		0			Historial
001030	RABON 30 MERCEDES BEN...	229453	0		0		0	Historial

203 Registros

